



**Hallingskarvet
nasjonalparkstyre**

Besøksadresse
Vesleslåtvegen 13,
3580 Geilo

Postadresse:
Postboks 325
1502 Moss

Kontakt
Sentralbord +47 32 26 66 00
Direkte +47 934 07 549
trond.erik.buttingsrud@statsforvalteren.no

Saksfremlegg

Saksbehandler Trond Erik Buttingsrud

Vår ref. 2021/4460

Dato 19.03.2021

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Hallingskarvet nasjonalparkstyre	15 - 2021	06.04.21

Rehabilitering av Lordehytta i Folarskardet.

Forvalters innstilling

Hallingskarvet nasjonalparkstyre gir Hol kommune dispensasjon til istandsetting og vedlikehold av Lordehytta i Folarskardet.

Vedtaket er gjort med hjemmel i Verneforskrift for Hallingskarvet nasjonalpark § 3, pkt. 4.2.

Dispensasjonen gjelder:

- Rive dagens bordtak samt lekting.
- Steinpipe mot øst vil bli tatt ned til under tak og kledd igjen med bordtak.
- Nytt undertaket over pipe mot øst
- Ny takpapp
- Nye sløyfer og lekter
- Nytt bordtak. Tak skal være av typen Møre royal farge grå for at det skal ha samme farge som før.
- Nytt røykrør og ny pipehatt.

Hele jobben skal utføres i samme stil som på eksisterende bygg. Dette for at det skal bli minst mulig avvik fra slik Lordehytta framstår i dag.

Bakgrunnen for nasjonalparkstyret sin dispensasjon er Lordehytta sin kulturhistoriske verdi, og viktigheten av at hytta med dens historie blir holdt vedlike. Etter forvaltningsmyndigheten sin vurdering er Hol kommune sin plan for rehabiliteringen helt nødvendig for at hytta ikke skal forfalle. Slik planen er lagt fram vil tiltaket ikke forringe Lordehytta som kulturminne.

Saksopplysninger

Hol kommune planlegger rehabilitering av Lordahytta i Follarskardet. Kommunen har søkt om dispensasjon til frakt av materialer. Erik Kaupang står som søker. Det er meddelt kommunen at kulturminne er en del av verneformålet i Hallingskarvet

nasjonalpark. Før rehabiliteringen finner sted må det derfor foreligge en godkjenning fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre.

Verneforskrift for Hallingskarvet nasjonalpark, §3, pkt. 4. Kulturminne:

4.1. Vern av kulturminne

Kulturminne skal vernast mot skade og øydelegging. Lause kulturminne skal ikkje flyttast eller fjernast.

4.2. Forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til istandsetjing, vedlikehald og skjøtsel av kulturminne.

Forvaltningsplanen omtaler bygg og bygg med verneverdi på følgende måte:

Vedlikehald av bygningar og anlegg (* HNP §3 pkt. 1.2a, FBVO § 3 pkt. 1.2d)

Vedlikehald av eksisterande bygningar og anlegg krev ikkje særskild løyve. Med vedlikehald er meint tiltak som ikkje medfører endring av størrelse eller fasade.

Utsifting av kledning, tak, dører, vindauge etc. til nytt, av same type og dimensjon, er å rekne som vedlikehald.

Særleg om freda bygningar, verneverdige bygningar og bygningar med kulturhistorisk verdi. For tiltak som nemnt over, skal det takast særleg omsyn i fall det gjeld ein freda, verneverdig eller kulturhistorisk verdifull bygning. Ved alle tiltak kan det bli sett krav til utføring og val av material, og det skal ikkje skiftast ut meir skada material enn naudsynt. Tidlegare ubehandla kledning skal ikkje målast eller beisast. Her blir det og lagt stor vekt på kulturminnestyresmaktene si vurdering av om, og eventuelt korleis eit tiltak skal gjerast.

Forvaltningsmyndigheten har fra Hol kommune mottatt en planen for rehabiliteringen av Lordehytta. Planen for rehabiliteringen er sendt til kulturminnemyndigheten hos Viken fylkeskommunen. Fylkeskommunen har ikke innvendinger til planen kommunen har for de tiltak som skal gjennomføres på Lordehytta.

I delegert sak 12- 2021 er det gitt dispensasjon til motorferdsel for synfaring og frakt av materialer til Lordehytta. Et vilkår for å frakte materialer er at nasjonalparkstyret godkjenner rehabiliteringen av Lordehytta.

Vurdering

I Hallingskarvet nasjonalpark har vi et spekter av kulturminner. Dette er alt fra automatisk fredet fangstanlegg til nyere tids kulturminner. Vi i nasjonalparkstyret har tidligere ikke hatt tiltak på noen av kulturminnene, og med det ikke gjort en vurdering av hva som kommer inn under søknadsbegrepet etter verneforskriften.

Etter forvalter sin vurdering kommer Lordehytte klart inn under definisjonen av «bygningar med kulturhistorisk verdi».



Lordehytta er bygd i 1880-årene, og senere rehabilitert på 70- og 90-tallet.

Hol kommunen sin plan er nå å:

- Rive dagens bordtak samt lekting.
- Steinpipe mot øst vil bli tatt ned til under tak og kledd igjen med bordtak. Denne er ikke i bruk i dag, og det kommer store snømengder inn i hytta gjennom den.
- Undertaket er greit så det blir liggende, men det lappes i over pipe mot øst
- Det legges ny papp
- Det legges nye sløyfer og lekter
- Det legges nytt bordtak på dette. Tak vil være fra Møre royal farge grå for at det skal ha samme farge som før.
- Det monteres nytt røykrør og ny pipehatt.
- Hele jobben utføres i samme stil som eksisterende for at det skal bli minst mulig avvik



Bakgrunnen for rehabiliteringen er at bordtaket har begynt å råtne, og i tillegg at det kommer snø inn i hytta.

De miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven 8 – 12 angir vurderinger som skal gjøres når forvaltningen utøver myndighet som berører naturmangfold. I denne saken kan forvalter ikke se at naturmangfoldet blir berørt. Det blir derfor ikke gjort videre vurderinger etter Naturmangfoldloven 8 – 12. Motorferdselen som utløses av rehabiliteringen er vurdert i egen sak.

Lordehytta har en velkjent historie, og er på et vis et landemerke og turmål. Hytta har jevnlig blitt rehabilitert slik at ikke hytta forfaller. Hytta er åpen og driftes av Hol fjellstyre. Hol kommune er eier av hytta. Etter forvalter sin vurdering er Hol kommune sin plan for rehabiliteringen helt nødvendig og slik planen er lagt fram vil tiltaket ikke forringe Lordehytta som kulturminne.