



Færder nasjonalpark

Dato: 31.05.21

ST INFO 12 b

Innspill fra Småfisker'n Tønsberg – flytende septikktømming småbåter

I henhold til verneforskriften for Færder nasjonalpark § 3, pkt 7.1 er det forbudt å tømme kloakkvann i sjøen:

«Forurensning og forsøpling er forbudt. All bruk av kjemiske midler som kan påvirke naturmiljøet er forbudt.

Det er forbudt å tømme kloakkvann i sjøen.»

Det er kommunene som har ansvaret for tilrettelegging av tømmestasjoner for båtseptikk.

Tønsberg kommune har tømmestasjon i gjestehavna i Tønsberg, og i Vallø småbåthavn. Færder kommune har tømmestasjon på Verdens Ende. Det var planer om om ytterligere en tømmestasjon i Vrengensundet, dette er foreløpig lagt på vent.

Det har fra mange båtmiljøer vært ytre ønske om flere og lettere tilgjengelige tømmestasjoner. Østre Bolæren har også vært nevnt som et ønsket sted i den forbindelse.

Nå er det kommet et konkret innspill til Færder nasjonalparkstyre om flytende tømmestasjon fra Småfisker'n Tønsberg:

sender et forslag fra Småfisker'n Tønsberg og omegn vedrørende avfallshåndtering samt septikktømming fra fritidsbåter i Færder nasjonalpark.

Bildet er fra Hvaler nasjonalpark. Installasjonen er flittig i bruk, både avfall og septikk. Det kreves ingen strøm, da pumping foregår manuelt. Det virket for meg at et slikt anlegg som er lett tilgjengelig blir verdsatt og hyppig brukt. De har det iallefall i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet (Papperhavn).

Vennlig hilsen

Frode Hansen

Illustrasjon:



Her skal båtfolket tømme tanken

Båtfolk som bryter loven og tømmer septiktanken rett i sjøen, er et problem i den maritime nasjonalparken på Hvaler.



Den flytende tømmestasjonen er nå på plass i Tordenskjoldbukta på Hvaler.

FOTO: KATHRINE BRØNN / NRK



Ingunn Sjøgreen

Journalist



Hermund Lybeck Kjernli

Journalist

Publisert 25. juni 2013 kl. 18:43



Artikkelen er flere år gammel.



Nå har ett av de mest populære utfartsstedene fått en flytende tømmestasjon.



– Endelig har vi fått det på plass sier leder for Nasjonalparksenteret på Hvaler, Bernt Erik Larsen.



Tømmestasjonen er plassert i den populære Tordenskjoldbukta på Nordre Sandøy.

[Les også: Lei en båt i skinnrunden](#)

Vurdering

Fra nasjonalparkens side er det ønskelig at det er godt tilrettelagt både med renovasjon og tømning av septikk for småbåter. Renovasjonsordningen med Skjærgårdstjenesten fungerer svært godt. Tømmestasjoner oppleves av båtbrukerne som lite tilgjengelig eller fraværende.

Det er kommunene som har ansvar for tilrettelegging for tømning av båtseptikk. Ifølge helhetlig plan for Oslofjorden, er tømning av septik tatt opp som eget punkt i tiltaksliste, punkt T 5 og T 6.

T 5: Statsforvalteren oppfordrer alle kommunene til å fastsette forbud mot tømning av septik fra fritidsbåter i lokale forskrifter innen utgangen av 2022 der det er miljømessig grunnlag for det i henhold til forurensningsforskriften kap. 23 og etablere flere mottaksanlegg.

Ansvarlig: statsforvalteren, kommuner, havneansvarlige

T 6: Vurdere fastsetting av nasjonal forskrift om forbud mot utslipp av septik fra fritidsbåter med hjemmel i småbåtloven § 38 dersom lokale forskrifter (jf. tiltak 4) ikke i tilstrekkelig grad utarbeides

Ansvarlig: Klima- og miljødepartementet, Sjøfartsdirektoratet

I Færder nasjonalpark er det i henhold til verneforskriften forbudt å tømme kloakkvann i sjøen. Forbudet er allerede på plass. Færder nasjonalparkstyre kan være pådriver for kommunen og randsonekommunen til å etablere flere tømmestasjoner.

I Kosterhavet nationalpark gjelder følgende:

I Sverige är det förbjudet att tömma sitt båtseptikk längs hela vår kust sedan 1:a april 2015. <https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/>.

Det är hamnarna som har ansvar för att det finns tömningsstationer.

Vi har dock en flytande/mobil station som vi har i nationalparken. Anders Tysklind, nationalparkchef

Anbefaling

Saken legges fram uten anbefaling